



THEIA

Handbuch
VER 24-1
3 QUARTER 2022



S4- Escape

2 Sekunden = bestätigen

S1- Modus: Zeit, Höhenmesser, Höhengewinn, Schrittzahl, Kompass, Soric, LCD-Kontrast

2 Sekunden = eingestellt

S2- Stoppuhr, Dualzeit, Alarm, Timer, Absenkung

2 Sekunden = Änderung der Information in kleinen Ziffern


S3- Start, inkrementiert

2 Sekunden = lock LCD

S1+S3= LED backlight

Temperatur Baklight-Farbe

RGB LED back Light : -20°C to 55°C



1-Einstellung der Uhrzeit

1- Halten Sie (2 Sek.) S1 gedrückt, Auswahl blinkt, wählen Sie Ihre Zeitangabe

Format (24- oder 12-Stunden-Format).

- Einstellung durch Drücken von S2 oder S3.

- Weiter bei S1.

- Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für das Jahr, die Monate, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden.

2- DCLK, geben Sie an, ob Sie den Modus Dual Clock benötigen. Stellen Sie durch Drücken von S2 oder S3 ein. Auf S1 fortfahren.

3- UTC 1, geben Sie Ihre lokale Zeitzone an. Stellen Sie die Zeit durch Drücken von S2 oder S3 ein. Fahren Sie auf S1 fort.


4- Sommerzeit, +1 Stunde während der Sommerzeit. Durch Drücken von S2 oder S3 einstellen. Weiter auf S1.

5- UNIT, wählen Sie Ihre Einheiteneinstellungen (°C gibt Meter an) (°F gibt Fuß an), indem Sie S2 oder S3 drücken. Weiter auf S1.


6- MOON, geben Sie an, ob Sie die Mondphasen anzeigen lassen wollen. Stellen Sie sie durch Drücken von S2 oder S3 ein. Fahren Sie mit S1 fort.

7- LCD-AUTO, schalten Sie die LCD nach 4 Stunden aus (drücken Sie eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren). Einstellung durch Drücken von S2 oder S3. Weiter auf S1.


8- Halten Sie S4 gedrückt, um die Einstellung zu beenden.




2 sec.




-1-



-2-




-3-




-4-


si «ON»




-5-



-6-



-7-





- 8 Uhr Zeit Modus -



I punti indicano l'ora. 3 punti per l'ora, 1 punto per i minuti in tutte le modalità tranne bussola e inclinometro

2- Zeit Modus


- 1- Drücken Sie S1, bis Sie den Zeitmodus erreichen.
- 2- drücken Sie S2 für den gewählten Zeitpunkt um 12:00 Uhr : Tag, 24-Stunden-Luftdruckkurve oder Mondphase, falls beim Einstellen der Uhrzeit gewählt



Sie können die Anzeige um 6:00 Uhr ändern.


- 3- Halten Sie S2 gedrückt, um die Anzeige um 6:00 Uhr zu ändern (SELECT)
- 4- Drücken Sie S3 zur Auswahl von: Zeit, Kalender, Höhenmesser, Barometer (Überdruck), Stoppuhr, Timer oder Schrittzahl.
- 5- Halten Sie S4 gedrückt, um die Einstellung zu beenden.

i Diese Funktion kann auf folgende Weise verwendet werden:
Höhenmesser, Elevation, Schrittzähler.






3-Höhenmesser, Barometer

- 1- vom Uhrzeitmodus aus 2-mal auf S1 drücken, Höhe wird angezeigt
- 2- Drücken Sie die Taste S1 für 2 Sekunden, um den Höhenmesser zu kalibrieren, Drücken Sie S2 oder S3, um die Höhe gegebenenfalls anzupassen.
- 3- Halten Sie S4 gedrückt, um die Einstellung zu beenden.
- 4- drücken Sie S2, um den aktuellen atmosphärischen Druck (absolut) anzuzeigen
- 5- drücken Sie S2, um den relativen atmosphärischen Druck (Niveau 0) anzuzeigen





i Der relative Druck (QNH) wird mit Hilfe dieser Formel auf die Höhenmessereinstellung bezogen: $RP = AP + AI / 8,36$. Diese Information ist nützlich, um die Stabilität des atmosphärischen Drucks zu kontrollieren. Nur der Absolutdruck (QFE) ist genau.


i Die Kurve um 12:00 Uhr zeigt die Entwicklung des Drucks in 24 Stunden. Der Pfeil um 9:00 Uhr zeigt die augenblickliche Entwicklung des Drucks an. Die Symbole um 6:00 Uhr zeigen einen Trend in der meteorologischen Entwicklung an.





4-Höhenunterschied

- 1- Vom Grundzeitmodus aus 3-mal auf S1 drücken, durchschnittliche Aufstiegs geschwindigkeit wird angezeigt
- 2- Drücken Sie S3, um den Höhenunterschied zu aktivieren. Das Symbol blinkt. Drücken Sie S3, um den Modus zu stoppen oder zu aktivieren. 
- 3- drücken Sie S2, um die positive Kumulation anzuzeigen
- 4- drücken Sie S2, um den negativen Heap anzuzeigen
- 5- 2 Sekunden lang S4 drücken, um den Speicher zu löschen (im "OFF"-Modus)





 Die Aufstiegsrate ist aufsteigend. Es ist eine Durchschnittsgeschwindigkeit .

 Um den Höhenunterschied zu initialisieren, müssen Sie sich im "OFF"-Modus befinden (Symbol nicht sichtbar).



5-Schrittzähler



- 1- Vom Uhrzeitmodus aus 3-mal auf S1 drücken, die Schrittzahl wird angezeigt.
- 2- drücken Sie 2 Sekunden lang S1, um die Empfindlichkeit des Schrittzählers einzustellen (von -3 bis +3)
- 3- drücken Sie S2 oder S3, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder zu verringern
- 4- drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um zu bestätigen
- 5- drücken Sie S3, um das Stufenkonto zu aktivieren 
- 6- drücken Sie S2, um die geschätzte zurückgelegte Entfernung anzuzeigen
- 7- drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um den Speicher zu löschen (im "OFF"-Modus)



Um das Stufenkonto zu initialisieren, müssen Sie sich im "OFF"-Modus befinden (Symbol nicht sichtbar)



Zur Einstellung des Schrittzählers empfehlen wir Ihnen, 200 Schritte zu gehen und die Anzeige zu überprüfen. Wenn die Anzeige zu hoch ist, verringern Sie die Empfindlichkeit, erhöhen Sie die Empfindlichkeit, wenn die Anzeige zu niedrig ist. (siehe Abschnitt 2)




6- Kompass, Temperatur, Neigungsmesser

1- Drücken Sie vom Basiszeitmodus aus 5-mal S1, um in den Kompassmodus zu gelangen.

Der Pfeil zeigt Ihnen den magnetischen Norden.


2- Drücken Sie S2, um die Temperatur zu erfahren.

3- Drücken Sie S2, um die Neigung einer Böschung zu messen.




i Die angezeigte Temperatur wird durch die Körpertemperatur verzerrt. Um die Raumtemperatur zu ermitteln, legen Sie die Uhr für etwa 10 Minuten in den Schatten.

Hinweis: Die Hintergrundbeleuchtung wird wie folgt an die Umgebungstemperatur angeschlossen:







i Bei der ersten Nutzung des Neigungsmessers legen Sie die Uhr im Modus Neigungsmesser vertikal auf S1 eine horizontale Fläche und drücken lang auf . Wenn die Anzeige nicht mehr blinkt, ist der Neigungsmesser kalibriert.




7- Historisch

- 1- vom Uhrzeitmodus aus 6-mal auf S1 drücken, die Historie wird angezeigt
- 2- drücken Sie S2, um die maximal erreichte Höhe zu erfahren
- 3- drücken Sie S2, um die kumulative Zeit anzuzeigen
- 3- drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um den Speicher zu löschen




8- LCD-Kontrast

- 1- Drücken Sie vom Uhrzeitmodus aus 7-mal auf S1, der LCD-Kontrastmodus wird angezeigt. Drücken Sie S2 oder S3, um auf -4 (verringert ebenfalls den Batterieverbrauch) oder +4 (erhöht den Batterieverbrauch) zu reduzieren.








9- Stopuhr, Zeitzone, Alarm, Zeitschaltuhr

1-Stopuhr

Drücken Sie vom Grundzeitmodus aus S3, um den Stoppuhrmodus aufzurufen. 

Drücken Sie S3, um die Stoppuhr zu starten/stoppen. (das Symbol erscheint im Betriebsmodus)

Drücken Sie S2 im Ausführungsmodus für Zwischenzeiten.





2-Zeitzone

Drücken Sie vom Grundzeitmodus aus 2-mal auf S2, die Moduszeitzone wird angezeigt.

Drücken Sie 2 Sekunden lang S1, um den Modus einzustellen.

Drücken Sie S2 oder S3, um die Spindel einzustellen.

Drücken Sie 2 Sekunden lang S4, um zu bestätigen.



8- Chronometer, dual time, alarm, timer

3- Alarm




From the clock base mode, press 3X S2 to enter in the alarm mode.

1-Press and hold S1 to set up the alarm.

2-Press S2 / S3 to setup the hour, minute, second after validate on S1.

3-Press and hold S4 to validate.

4-Press S3 to activate the alarm, icon is «ON».



4- Timer






From the clock base mode, press 4 X S2 to enter in the alarm mode.

Press and hold S1 to setup the timer.


Press S2 / S3 to setup seconds, minutes, hours after validate on S1.

Press and hold S4 to validate.

Press S3 to activate the timer, icon is «ON».



10- Austausch der Batterie

Sie haben die Kontrolle über den Batteriestatus Ihrer Uhr. 

Wenn das Symbol erscheint, hat Ihre Batterie eine Kapazität zwischen 70 und 100%.

Wenn das Symbol bei 50% erscheint, haben Sie zwischen 10 und 30% Kapazität.


Wenn das Symbol blinkt, ist es an der Zeit, über einen Batteriewechsel nachzudenken.

1 - Schrauben Sie die 4 Schraube auf der Rückseite ab.

2- Entfernen und ersetzen Sie nur die CR2032-Batterie.

3- Schrauben Sie die 4 Schraube wieder auf.

In jedem Fall empfehlen wir, die Batterie einmal im Jahr auszutauschen



11- Pflege und Kontrollen

Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Lösungsmitteln, Reinigungsmitteln, Parfümen, Kosmetikprodukten usw.: sie können das Armband, das Gehäuse und die Dichtung beschädigen.

Reinigen Sie das Gehäuse und das Armband regelmässig mit Seifenwasser und einem weichen Tuch.


Achten Sie auf die Perforationen unterhalb der Abdeckung der Uhr. Es handelt sich um Drucksensoren. Wie empfehlen Ihnen, diese regelmässig mit einer Bürste und Seifenwasser zu reinigen. Beim Eintauchen in Meerwasser muss die Uhr mit Süßwasser abgespült werden und im Anschluss vollständig getrocknet werden.

12- W-GLASS secure

Glasbruch kommt bei einer Vielzahl von Aktivitäten häufig vor. Air'N Outdoor verwendet das Sicherheitssystem W-GLASS. Das Glas ist schwer zu zerkratzen, aber es zerbricht. Das Polymer bietet eine unübertroffene Transkluzenz, ist sehr stark, aber kratzt.

Im Falle eines Glasbruchs entfernen Sie einfach das Glas. Es wird einfach auf ein zweites Polymerglas geklebt. Sie können Ihre Tätigkeit fortsetzen, die mechanischen Eigenschaften der Uhr sind gewährleistet. Besondere Aufmerksamkeit weil das Polymer kratzempfindlich ist.

- 1- Entfernen Sie vorsichtig das zerbrochene Glas.
- 2- Reinigen und entfetten Sie das Polymerglas sorgfältig.
- 3- Entfernen Sie den inneren Schutz des Ersatzglases.
- 4- Setzen Sie das Ersatzglas auf das Polymerglas.



W-GLASS SECURE is patented by NOOZE TECHNOLOGIES ZUG Switzerland

Nutzung unter extremen Bedingungen

Bei einer Nutzung bei Temperaturen unter -10°C oder über 50°C empfehlen wir Ihnen, die Anzeige bei der Funktion zu sperren, die Sie am häufigsten benötigen, zum Beispiel den Höhenmesser.

Beim Eintauchen der Uhr in Wasser wird empfohlen, die Druckknöpfe nicht zu verwenden.

Dieses Dokument ist kein Vertragsbestandteil, weitere Informationen erhalten Sie unter info@airn.ch

Ihre Air'n Outdoor®-Uhr ist so konzipiert, dass sie ein Maximum an Informationen zu Ihrer Aktivität so einfach wie möglich anzeigt. Mithilfe dieser Bedienungsanleitung können Sie die Landschaften und Eindrücke, die sich Ihnen bieten, in vollen Zügen geniessen.

GARANTIE

WEADU S.A. gewährt Ihnen ab dem Kaufdatum eine Garantie von vierundzwanzig (24) Monaten auf Ihre AIR'N OUTDOOR®-Uhr zu den in der vorliegenden Garantie aufgeführten Bedingungen. Die internationale Air'n Outdoor®-Garantie deckt Material- und Fabrikationsmängel ab, die zum Zeitpunkt der Lieferung einer erworbenen Air'n Outdoor®-Uhr bestehen („die Mängel“). Die Garantie gilt nur, wenn das Garantiezertifikat datiert, vollständig und korrekt ausgefüllt ist und von einem offiziellen AIR'N OUTDOOR®-Händler abgestempelt wurde („gültiges Garantiezertifikat“).

Bei Vorlage des gültigen Garantiezertifikats werden während des Garantiezeitraums sämtliche Mängel kostenlos behoben. Falls normale Nutzungsbedingungen Ihrer AIR'N OUTDOOR®-Uhr durch eine Reparatur nicht wiederhergestellt werden können, verpflichtet sich WEADU S.A., Ihre Uhr durch eine identische oder ähnliche AIR'N OUTDOOR®-Uhr zu ersetzen. Die Garantie der Ersatzuhr läuft vierundzwanzig (24) Monate nach dem Kaufdatum der Ersatzuhr aus.

Durch diese Garantie sind nicht abgedeckt:

die Lebensdauer der Batterien; normale Abnutzung und Alterung (z. B. Glaskratzer; Farb- und/oder Materialveränderungen der Armbänder); Mängel an jeglichen Einzelteilen der Uhr, die sich aus einer unangemessenen/missbräuchlichen Nutzung, mangelnder Pflege und Sorgfalt, aus Unfällen (Stösse, Beulen, Verformungen, Glasbruch, usw.), aus der falschen Nutzung der Uhr sowie mangelnder Einhaltung der durch die WEADU S.A. zur Verfügung gestellten Bedienungsanleitung ergeben; mittelbare und Folgeschäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung, der mangelnden Funktionstüchtigkeit, den Mängeln, der fehlenden Präzision der AIR'N OUTDOOR®-Uhr, der Bearbeitung der Uhr durch eine nicht autorisierte Person (z. B. Kundendienst oder Reparaturen) oder aus der Veränderung des Originalzustandes ausserhalb der Kontrolle der WEADU S.A ergeben.

Sämtliche anderen Ansprüche gegenüber der WEADU S.A., z. B. aufgrund von anderen Mängeln als den in der vorliegenden Garantie definierten, werden ausdrücklich ausgeschlossen, mit Ausnahme von zwingenden Rechten, die dem Käufer gegenüber dem Hersteller zustehen.

Diese Herstellergarantie ist unabhängig von jeglicher durch den Verkäufer ausgestellten Garantie, für die letzterer ausschliesslich selbst haftet. Die Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer sowie sämtliche anderen zwingenden Rechte, die der Käufer gegenüber dem Verkäufer geltend machen kann, bleiben hiervon unberührt.